ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению проявителя “УП-5”
на 1 литр раствора

Набор проявителя состоит из 6-ти пронумерованных пакетов с химикатами.

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую, обессоленную или дистиллированную воду.

Приготовление рабочего раствора

В 0,7 литра воды при температуре 25-30°С при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1, 2, 3. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения предыдущего пакета.

Отлить из полученного раствора 0,2 литра в отдельную емкость и при нагревании до 50-60°С растворить содержимое пакета №4 до полного растворения и влить в основной раствор, в котором затем при перемешивании растворить содержимое пакета № 5.

Отдельно в 0,1 литра воды при температуре 25-30°С растворить содержимое пакета № 6 и влить в общий раствор.

Объем раствора довести холодной водой до 1 литра и профильтровать. Проявитель можно использовать не ранее, чем через 10 часов после приготовления.

Приготовленный раствор должен быть бежевато-серого цвета и прозрачным.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости не более 20 дней при температуре не выше 25°С.

Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению проявителя «УП-5» на 1,5 л раствора

Набор проявителя состоит из 11-и пронумерованных пакетов с химикатами.

Приготовление рабочего раствора

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую, обессоленную или дистиллированную воду.

В 1,0 л воды при температуре 25-30^{0}С, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.

Отлить из полученного раствора 0,4 л в отдельную емкость и при нагревании до 50-60^{0}С довести содержимое пакета №6 до полного растворения и влить в основной раствор, в котором затем при перемешивании, растворить содержимое пакета № 7. Затем в соответствии с инструкцией по химико-фотографической обработке каждого конкретного типа фотоматериала, растворить содержимое пакета №8.1 для УП-5-1, №8.2 для УП-5-2, №8 (№8.1 и №8.2) для УП-5-3 (УП-5)

Отдельно в 0,15 л воды при температуре 25-30^{0}С растворить содержимое пакета №9 и влить в общий раствор.

Объем раствора довести холодной водой до 1,5 л и профильтровать.

Проявитель можно использовать не ранее, чем через 10 часов после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бежевато-серого цвета и прозрачным.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости не более 20 дней при температуре не выше 25^{0}С.

Химико-фотографическая обработка производится в соответствие с инструкцией на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению проявителя «УП-5» на 3 литра раствора

Набор проявителя состоит из 11-и пронумерованных пакетов с химикатами.

Приготовление рабочего раствора

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую, обессоленную или дистиллированную воду.

В 2,2 литра воды при температуре 25-30^{0}С, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.

Отлить из полученного раствора 1,0 литр в отдельную емкость и при нагревании до 50-60^{0}С довести содержимое пакета №6 до полного растворения и влить в основной раствор, в котором затем при перемешивании, растворить содержимое пакета № 7. Затем в соответствии с инструкцией по химико-фотографической обработке каждого конкретного типа фотоматериала, растворить содержимое пакета №8.1 для УП-5-1, №8.2 для УП-5-2, №8 (№8.1 и №8.2) для УП-5-3 (УП-5)

Отдельно в 0,3 литра воды при температуре 25-30^{0}С растворить содержимое пакета №9 и влить в общий раствор.

Объем раствора довести холодной водой до 3,0 литров и профильтровать.

Проявитель можно использовать не ранее, чем через 10 часов после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бежевато-серого цвета и прозрачным.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости не более 1 месяца при температуре не выше 25^{0}С.

Химико-фотографическая обработка производится в соответствие с инструкцией на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению проявителя “УП-5”
на 5 литров раствора

Набор проявителя состоит из 6-ти пронумерованных пакетов с химикатами.

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую, обессоленную или дистиллированную воду.

Приготовление рабочего раствора

В 3,5 литрах воды при температуре 25-30°С при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1, 2, 3. Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения предыдущего пакета.

Отлить из полученного раствора 1,2 литра в отдельную емкость и при нагревании до 50-60°С растворить содержимое пакета №4 до полного растворения и влить в основной раствор, в котором затем при перемешивании растворить содержимое пакета № 5.

Отдельно в 0,5 литра воды при температуре 25-30°С растворить содержимое пакета № 6 и влить в общий раствор.

Объем раствора довести холодной водой до 5 литров и профильтровать. Проявитель можно использовать не ранее, чем через 10 часов после приготовления.

Приготовленный раствор должен быть бежевато-серого цвета и прозрачным.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости не более 1-го месяца при температуре не выше 25°С.

Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению проявителя «УП-5» на 10 литров раствора

Набор проявителя состоит из 11-и пронумерованных пакетов с химикатами.

Приготовление рабочего раствора

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую, обессоленную или дистиллированную воду.

В 7 литрах воды при температуре 25-30^{0}С, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.

Отлить из полученного раствора 3 литра в отдельную емкость и при нагревании до 50-60^{0}С довести содержимое пакета № 6 до полного растворения, и влить в основной раствор, в котором при перемешивании растворить содержимое пакета № 7. Затем, в соответствии с инструкцией по химико-фотографической обработке каждого конкретного типа фотоматериала, растворить содержимое пакета и № 8.1 для УП-5-1, № 8.2 для УП-5-2, № 8 (№ 8.1 и № 8.2) для УП-5-3 (УП-5).

Отдельно в 1 литре воды при температуре 25-30^{0}С растворить содержимое пакета № 9 и влить в общий раствор.

Объем раствора довести холодной водой до 10 литров и профильтровать.

Проявитель можно использовать не ранее, чем через 10 часов после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бежевато-серого цвета и прозрачным.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости не более 1 месяца при температуре не выше 25^{0}С.

Химико-фотографическая обработка производится в соответствие с инструкцией на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению проявителя «УП-5» на 25л

Набор проявителя состоит из 6-ти пронумерованных пакетов с химикатами.

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую, обессоленную или дистиллированную воду.

Приготовление рабочего раствора

В 18л воды при температуре 25-30ºС при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1,2,3. растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения предыдущего пакета.

Отлить из полученного раствора 2,5л в отдельную емкость и при нагревании до 50-60ºС растворить содержимое пакета №4, до полного растворения и влить в основной раствор, в котором затем при перемешивании растворить содержимое пакета №5.

Отдельно в 2,5л воды при температуре 25-30ºС растворить содержимое пакета №6 и влить в общий раствор.

Объем раствора довести холодной водой до 25л и профильтровать. Приготовленный раствор должен быть бежевато-серого цвета и прозрачным. Проявитель можно использовать не ранее, чем через 10 часов после приготовления.

Неиспользованный раствор проявителя должен хранится в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости не более 2-х месяцев при температуре 25ºС.

Химико-фотографическая обработка производится в соответствии с указаниями на каждый конкретный тип фотоматериала.

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению проявителя «УП-5» на 40 литров раствора

Набор проявителя состоит из 11-и пронумерованных пакетов с химикатами.

Приготовление рабочего раствора

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать кипяченую, обессоленную или дистиллированную воду.

В 28 литрах воды при температуре 25-30^{0}С, при перемешивании последовательно растворить содержимое пакетов №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Растворение содержимого каждого последующего пакета производить только после полного растворения химикатов предыдущего пакета.

Отлить из полученного раствора 12 литров в отдельную емкость и при нагревании до 50-60^{0}С довести содержимое пакета № 6 до полного растворения, и влить в основной раствор, в котором при перемешивании растворить содержимое пакета № 7. Затем, в соответствии с инструкцией по химико-фотографической обработке каждого конкретного типа фотоматериала, растворить содержимое пакета № 8.1 для УП-5-1, № 8.2 для УП-5-2, № 8 (№ 8.1 и № 8.2) для УП-5-3 (УП-5).

Отдельно в 4 литрах воды при температуре 25-30^{0}С растворить содержимое пакета № 9 и влить в общий раствор.

Объем раствора довести холодной водой до 40 литров и профильтровать.

Проявитель можно использовать не ранее, чем через 10 часов после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бежевато-серого цвета и прозрачным.

Неиспользованный раствор проявителя должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости не более 2 месяцев при температуре не выше 25^0C.

Химико-фотографическая обработка производится в соответствие с инструкцией на каждый конкретный тип фотоматериала.

Требования безопасности

Работы по приготовлению растворов и обработке фотоматериалов рекомендуется проводить в резиновых перчатках и резиновом фартуке.

При случайном попадании химикатов или их растворов на лицо, в глаза или рот, необходимо глаза и лицо промыть водой, глаза смазать любой соответствующей мазью от раздражения, а рот прополоскать обильным количеством воды.

После работы с химикатами и растворами необходимо руки вымыть с мылом.

Отработанные растворы рекомендуется сдавать в пункт приема вторичных драгметаллов.